


MURRIETA

H***

Marques de Murrieta, 1
26005 Logroño

 941 224 150

 941 223 213

 www.hotelmurrieta.es



ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno do edificio

- A rúa é ampla, chá e está despexada de obstáculos.

Acceso principal

- A entrada principal é accesible.
- Hai dúas portas contiguas automáticas que miden **1,42 m.**, con unha meseta de **1,42 m.** de ancho por **1,47 m.** de lonxitude con unha inclinación de **6,9%** e un felpudo ancorado correctamente. Xunto a elas hai **1** porta fixa con unha apertura ao exterior **>80 cms.**

Recepción, vestíbulo e corredores

- O mostrador de atención ao público está a unha altura de **81 cms.**
- Os corredores teñen unha anchura **>120 cms.** e o chán non é deslizante. O mobiliario non constitúe ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hai **1** aseo adaptado en zonas comúns.
- Situado en planta primeira. O itinerario é accesible. Hai unha rampla de **3,78 m.** de lonxitude, **115 cms.** de ancho e con unha inclinación do **8,7%**. Dispón de varanda a ambos lados a dobre altura de **69** e **95 cms.**
- A porta xeral mide **83 cms.** e a da cabina **77 cms.** e abre cara o exterior.
- No interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **54 cms.** e o mecanismo de descarga a **95 cms.** A el accédese polo lado dereito cun espazo libre de **157 cms.** e frontalmente con un espazo de **82 cms.**
- Hai unha barra abatible no lado dereito e outra fixa ao lado contrario, situadas a unha altura de **76 cms.** e con unha separación de **77 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **68 cms.** e o fondo é de **58 cms.** A billa é monomando.
- Os accesorios do baño están a unha altura de **93 cms.** e o bordo inferior do espello a **84 cms.**





Ascensor

- Os ascensores teñen similares características, comunican a recepción coas plantas superiores e inferiores.
- As portas das cabinas miden **80 cms.** e as dimensións interiores son de **108 cms.** de ancho e **140 cms.** de fondo.
- Teñen un pasamáns a unha altura de **90 cms.**

Cuarto adaptado (Nº 201)

- Nº de cuartos adaptados: **8**
- Situados en planta accesible. É preciso o emprego do ascensor.
- A porta mide **77 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A cama ten unha altura de **56 cms.** Polo lado dereito hai un espazo de acceso de **90 cms.**, e polo esquerdo de **107 cms.**
- O colgadoiro do armario está a unha altura de **120 cms.**

Aseo no cuarto

- A porta mide **78 cms.** e abre cara ao interior.
- No interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **53 cms.** e o mecanismo de descarga a **95 cms.** A el accédese polo lado esquerdo cun espazo libre de **150 cms.** e frontalmente con un espazo de **100 cms.**
- Hai unha barra abatible no lado esquerdo a unha altura de **80 cms.** e unha fixa vertical no lado contrario a unha altura entre **65** e **109 cms.** Teñen unha separación de **59 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **72 cms.** e o fondo é de **58 cms.** A billa é monomando.
- Os accesorios do baño están a unha altura de **120 cms.** e o bordo inferior do espello a **84 cms.**
- O chan da ducha é continuo con o recinto e é antideslizante.
- O asento de ducha está fixo á parede e é abatible, mide **33 cms.** de ancho, **34 cms.** de fondo e está a unha altura de **48 cms.** Hai un espazo de acceso polo lado dereito de **80 cms.** e frontalmente de **165 cms.**
- Hai unha barra vertical a unha altura entre **75** e **115 cms.** e unha horizontal a **75 cms.**
- A billa da ducha é monomando e está situada na parede accesible a unha altura de **110 cms.**

- Hai sistema de persianas eléctricas no cuarto adaptado, con pulsador de man.

Salón bufé de almorzos

- Situado na planta baixa con itinerario accesible.
- Para acceder non hai portas. O corredor ten unha anchura **>3m.**
- As mesas teñen unha altura de **74 cms.**, un espazo libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **60 cms.** e un fondo de **38 cms.**
- A barra do bufé está a unha altura de **91 cms.**

Cafetería / Restaurante

- Situada na planta baixa con itinerario accesible, continuo á recepción.
- As mesas teñen unha altura de **74 cms.**, un espazo libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **60 cms.** e un fondo de **38 cms.**
- A barra da cafetería está a unha altura de **111 cms.**

Sala de Televisión

- Situada na planta baixa xunto a recepción.

Aparcadoiro

- Dispón de garaxe situado na planta **-1.** O itinerario é accesible. É necesario o uso do ascensor que presenta unas condicións óptimas de accesibilidade.
- A porta do garaxe mide **75 cms.**
- Hai **1** praza de aparcadoiro reservada para persoas con mobilidade reducida con un ancho de **3,36 m.** e con unha loxitude de **4 m.**, está sinalizada verticalmente con o Símbolo Internacional de Accesibilidade.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso principal

- As portas principais son automáticas e acristaladas. Non están sinalizadas axeitadamente.
- Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.

Hall e zonas comúns

- O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- A iluminación é homoxénea.

Sinalética

- Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
- Os carteis están colocados a unha altura entre **176-193 cms.**
- As letras e símbolos miden **>4 cms.** e non presentan contraste cromático co fondo.
- A sinalética non está transcrita en braille nin altorrelevo.

Escaleiras principais

- Hai **2** escaleiras principais.
- A escaleira **1** comunica recepción con a primeira planta e a escaleira **2** comunica a recepción con todas as plantas.



- En ambas os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, non teñen boceis e o bordo dos chanzos non están sinalizados nin táctil nin visualmente. Ambas teñen varanda. Só a escaleira **2** ten zócolo de protección.
- A iluminación é homoxénea.

Ascensor

- As portas teñen sistema de apertura antiaprisionamento.
- A botoeira está en braille e en altorrelevo.
- Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
- Non ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Recepción

- A porta é totalmente acristalada.
- Non dispón de paneis informativos.
- O persoal non ten coñecemento da lingua de signos.
- En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

Cuarto

- Non existe a posibilidade de conexión a Internet.
- Hai información escrita dos servizos prestados.
- Hai enchufes xunto á cama.
- A televisión ten decodificador de teletexto pero non permite a comunicación con recepción nin ofrece servizo de despertador luminoso.
- A porta non dispón de mira.
- A porta do baño non permite comunicación co exterior.

Aseos comúns

- As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
- As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.

Ascensor

- Existe información visual no interior da cabina pero non no exterior.
- Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa

Sistemas de emerxencia

- Non hai sistema de emerxencia visual.

NOTAS
