

# VILLA DE MARCILLA

Ctra Estación, s/n  
31340 Marcilla (Navarra)

 948 708 287

 948 708 288

 [www.sanvirila.com](http://www.sanvirila.com)



## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### Contorno do edificio

- O hotel está ubicado nun recinto privado axardinado. O edificio está rodeado de unha ampla beirarrúa; os camiños entre a zona axardinada e a área do aparcadoiro están cubertos de grava.

### Acceso principal

- Porta principal de dobre folla, de **94 cms.** de ancho cada unha, acristalada, de apertura manual, en superficie continua con a beirarrúa que rodea o edificio. A beirarrúa ten un desnivel de **6 cms.** co contorno inmediato; as prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con discapacidade física están xunto á beirarrúa.

### Recepción, hall e corredores

- O mostrador de atención ao público é unha mesa con unha altura de **80 cms.**
- O mobiliario non constitúe ningún obstáculo para o desprazamento.

### Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baixa xunto a recepción. O itinerario é accesible.
- O aseo adaptado é o mesmo ca o de mulleres.
- A porta mide **90 cms.** e abre cara o interior.
- A altura do asento do inodoro é de **40 cms.** e o mecanismo de descarga está a **78 cms.** A el accédese polo lado dereito cun espazo libre de **155 cms.** e frontalmente cun espazo de **150 cms.**
- Hai unha barra abatible no lado dereito e unha barra fixa no lado esquerdo, a unha altura de **74 cms.** e unha separación de **65 cms.**
- A altura libre inferior do lavabo é de **75 cms.** e o fondo é de **45 cms.** A grifería é monomando.
- Os accesorios do baño atópanse a unha altura de **103 cms.**

### Ascensor

- Ubicado en itinerario accesible. Comunica a planta baixa con a primeira planta.
- A porta da cabina mide **81 cms.**
- As dimensións interiores son de **100 cms.** de ancho e **120 cms.** de fondo.



- Dispón de pasamanos a unha altura de **87 cms.**

### Cuarto adaptado

- N° de cuartos adaptados: **2**
- Situado en planta baixa, con itinerario accesible.
- A porta do cuarto mide **86 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A cama ten unha altura de **60 cms.** e espazo de acceso superior a **90 cms.** por ambos lados.
- O colgadoiro do armario está a unha altura de **190 cms.** e os mecanismos de control ambiental entre **40 e 190 cms.**

### Aseo en cuarto

- A porta mide **80 cms.** e é corredeira.
- No interior do aseo pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **40 cms.** e o mecanismo de descarga a **78 cms.** Polo lado dereito ten un espazo libre de acceso **>90 cms.** e frontalmente un espazo **>120 cms.**
- Hai dúas barras de apoio, unha abatible no lado dereito e unha fixa no lado esquerdo. Están a unha altura de **75 cms.** e teñen unha separación de **70 cms.**
- O espazo libre inferior do lavabo é de **77 cms.** e o fondo é de **45 cms.** A grifería é monomando.
- Os accesorios do baño atópanse a unha altura de **130 cms.;** o espello é reclinable e o seu bordo inferior está a unha altura de **130 cms.**
- O chan da ducha é continuo co recinto, con unha pequena cella descendente de **2 cms.,** e é esbarante.
- O asento de ducha está fixo á parede e é abatible; mide **46 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo e está a unha altura de **52 cms.** Hai espazo de acceso ao asento **>90 cms.** tanto frontal coma polo lado dereito.
- Hai unha barra de apoio horizontal a unha altura de **90 cms.** no lado dereito do asento.
- A grifería da ducha é monomando e está situada en parede accesible a unha altura de **105 cms.**

### Cafetería/ Salón de almorzos/ Restaurante

- Situado en planta baixa con itinerario accesible.

- ➔ As mesas teñen unha altura de **75 cms.**, un espazo libre inferior de **72 cms.**, e un ancho e un fondo **>70 cms.**

### Sala de reunións

- ➔ Hai 1 sala de reunións situada en planta baixa con itinerario accesible.
- ➔ A porta da sala mide **163 cms.**
- ➔ Hai unha mesa de reunións que ten **75 cms.** de altura, un espazo libre inferior de **64 cms.**, e un ancho e un fondo **>70 cms**

### Aparcadoiro

- ➔ Dispón de aparcadoiro exterior. Hai dúas prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.
- ➔ As prazas están ubicadas xunto á beirarrúa que rodea o hotel. Teñen unha dimensión **>2,20 m.** de ancho e **>4,50 m.** de lonxitude.

## ACCESIBILIDADE VISUAL

---

### Acceso principal

- ➔ A porta principal é acristalada, de apertura manual. Non está sinalizada axeitadamente.
- ➔ Non hai chanzos ou desniveis que dificulten o paso.

### Hall e zonas comúns

- ➔ O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- ➔ A iluminación é homoxénea.

### Sinalética

- ➔ Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
- ➔ Os carteis están colocados a unha altura entre **152-182 cms.**
- ➔ As letras e símbolos miden **>4 cms.** e presentan contraste cromático co fondo.
- ➔ A sinalética está transcrita ao braille e ten altorrelevo.

### Escaleiras principais

- ➔ As escaleiras atópanse no centro do hall e comunican a planta baixa con a planta superior. Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica, teñen bocelos e sinalización luminosa.
- ➔ Ten varanda a ambos lados, sen zócolo de protección.
- ➔ No inicio das escaleiras hai unha alfombra sen ancorar.
- ➔ A iluminación é suficiente e homoxénea.

### Ascensor

- ➔ A botoeira está en braille e en altorrelevo.
- ➔ Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
- ➔ Non ofrece información sonora de parada en planta.





# ACCESIBILIDADE AUDITIVA

## Recepción

- A porta é totalmente acristalada.
- O persoal non ten coñecementos da lingua de signos.
- En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

## Cuartos

- Existe a posibilidade de conexión a Internet.
- Hai información escrita dos servizos prestados.
- Hai enchufes xunto á cama.

## Aseos comúns

- As portas non teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
- As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.

## Ascensor

- Existe información visual no interior da cabina pero non no exterior.
- Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.

## Sistema de emerxencia

- Non hai sistema de emerxencia visual.

## NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# VALLE DE BAZTÁN

B° de Huarte, s/n  
31795 Lekaroz (Navarra)

 948 581 804

 948 581 847

 [alberguevalledebaztan.aspacenavarra.org](http://alberguevalledebaztan.aspacenavarra.org)



## ACCESIBILIDADE FÍSICA

### Contorno do edificio

- O albergue está ubicado nun contorno privado rodeado de zona verde con diferentes instalacións deportivas. A rúa é chá, ampla e sen obstáculos.

### Acceso principal

- Porta principal de dobre folla, de **95 cms.** de ancho cada unha, acristalada, de apertura manual. Hai 8 chanzos para acceder ata a porta, de **15 cms.** cada un, con rampla alternativa aos chanzos de **125 cms.** de ancho, **11,7 m.** de lonxitude e unha inclinación de **6,9%**.

### Recepción, hall e corredores

- O mostrador de atención ao público é unha mesa con unha altura de **100 cms.**
- O mobiliario non constitúe ningún obstáculo para o desprazamento.

### Aseo adaptado en zona común

- Os aseos adaptados son todos comúns. Situados nas plantas primeira e segunda, ás que se accede polo ascensor. En cada planta hai catro inodoros e catro duchas adaptadas, dúas para mulleres e dúas para homes. A continuación descríbense os de mulleres da planta primeira, aínda que os dos outros recintos son similares.
- A porta xeral mide **78 cms.** e abre cara o interior.
- O ancho da porta da cabina do inodoro mide **79 cms.**
- Altura do asento do inodoro é de **42 cms.** e o mecanismo de descarga está a **75 cms.**
- En unha das cabinas accédese ao inodoro polo lado dereito, cun espazo libre de **75 cms.** Hai unha barra abatible no lado de acceso situada a unha altura de **83 cms.** Non hai barra de apoio no lado contrario.
- Na outra cabina accédese ao inodoro polo lado esquerdo, cun espazo libre de **75 cms.** Hai unha barra abatible no lado de acceso situada a unha altura de **83 cms.** Non hai barra de apoio no lado contrario.
- As portas das cabinas das duchas miden **79 cms.** e na cabina pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- O chan das duchas é continuo co recinto e é antiesbarante.



- Unha das cabinas ten asento abatible fixo á parede, cun espazo de acceso polo lado dereito de **90 cms.** O asento está colocado a unha altura de **52 cms.**, mide **43 cms.** de ancho e **39 cms.** de fondo. Ten unha barra de apoio horizontal abatible no lado de acceso, a unha altura de **73 cms.** A grifería é monomando e está colocada en lugar accesible, no lado esquerdo, a unha altura de **95 cms.**
- A outra cabina non ten asento. Conta con unha barra horizontal no lado dereito, a unha altura de **75 cms.**
- Os lavabos teñen unha altura libre inferior de **72 cms.** e un fondo libre de **59 cms.**
- A altura do bordo inferior do espello é de **125 cms.**

### Ascensor

- Ubicado en itinerario accesible. Comunica con todas as plantas
- A porta da cabina mide **80 cms.**
- As dimensións interiores son de **99 cms.** de ancho e **120 cms.** de fondo.
- Os botóns interiores atópanse a unha altura de entre **88 cms.** e **113 cms.**

### Cuartos

- O albergue ten unha capacidade de 130 persoas en cuartos de 6 e de 2 prazas.
- Os cuartos de 2 prazas teñen baño propio e os de 6 prazas compartidos.
- As portas dos cuartos miden **77 cms.** e no interior pódese inscribir unha circunferencia de **150 cms.**
- A altura das camas é de **50 cms.**; hai espazo de acceso ás mesmas superior a **90 cms.** por ambos lados, aínda que nos cuartos de 2 prazas é preciso movelas para conseguilo.
- O colgadoiro do armario está a unha altura de **145 cms.** e os mecanismos de control ambiental a **88 cms.**

### Aseo en cuarto

- Os cuartos de 2 prazas teñen baño propio.
- A porta mide **68 cms.** e se abre cara o interior.
- No interior o espazo libre de mobilidade é inferior a **60 cms.**
- O inodoro está situado a unha altura de **40 cms.** e o mecanismo de descarga a **78 cms.** Polo lado dereito non hai espazo libre de acceso e polo lado esquerdo é inferior a **60 cms.**
- A ducha está en unha cabina con un chanzo de **20 cms.**

### Comedor

- Situado en planta baixa con itinerario accesible.

- ➔ As mesas teñen unha altura de **74 cms.**, un espazo libre inferior de **72 cms.**, e un ancho e un fondo **>60 cms.**
- ➔ A barra do buffet ten unha altura de **89 cms.** e un fondo de **50 cms.** Hai persoal de apoio.

### Cafetería

- ➔ Situado en planta baixa con itinerario accesible.
- ➔ As mesas teñen unha altura de **69 cms.**, un espazo libre inferior de **65 cms.**, e un ancho e un fondo **>60 cms.**
- ➔ O mostrador ten unha altura de **110 cms.**

### Salas polivalentes

- ➔ Hai 4 salas polivalentes situadas en planta baixa con itinerario accesible.
- ➔ As portas das salas miden **78 cms.**
- ➔ As mesas teñen **74 cms.** de altura, un espazo libre inferior de **66 cms.**, e un ancho e un fondo de **52 cms.**

### Aparcadoiro

- ➔ Dispón de aparcadoiro exterior. Non hai prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida.
- ➔ No itinerario dende o aparcadoiro ata a porta principal hai un chanzo de **9 cms.**, ademais da rampla descrita no acceso principal.

## ACCESIBILIDADE VISUAL

---

### Acceso principal

- ➔ A porta principal é acristalada, de apertura manual. Non está sinalizada axeitadamente.
- ➔ Hai 9 chanzos e rampla alternativa, ambos sen sinalización tacto-visual de embarque e desembarque e sen pasamanos.

### Hall e zonas comúns

- ➔ O mobiliario está ubicado correctamente e non constitúe ningún obstáculo.
- ➔ A iluminación é homoxénea.

### Sinalética

- ➔ Hai un patrón homoxéneo na sinalética e permite aproximarse para a súa lectura.
- ➔ Os carteis están colocados a unha altura entre **170-185 cms.**
- ➔ As letras e símbolos miden **4 cms.** e presentan contraste cromático co fondo.

### Escaleiras principais

- ➔ Os chanzos son homoxéneos, dispoñen de tabica e non teñen boceses. Carecen de sinalización tacto-visual.
- ➔ Ten pasamanos a ambos lados.
- ➔ A iluminación é suficiente e homoxénea.

### Ascensor



- A boteira está en braille.
- Non hai franxa de sinalización táctil que indique o acceso á cabina.
- Non ofrece información sonora de parada en planta.

## ACCESIBILIDADE AUDITIVA

---



### Recepción

- A porta é totalmente acristalada.
- O persoal non ten coñecementos da lingua de signos.
- En recepción dispoñen de fax para o uso dos clientes que o soliciten.

### Cuartos

- Hai enchufes xunto á cama.

### Aseos comúns

- As portas teñen sistema de información visual de ocupado / libre.
- As portas non teñen banda libre inferior que permite a comunicación co exterior.

### Ascensor

- Existe información visual no interior da cabina.
- Non ten dispositivo de emerxencia con sinal luminosa.

### Sistema de emerxencia

- Non hai sistema de emerxencia visual.

## NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....